

# 电梯情况汇总

雅逸居（五方通话是有线形式）备注：建议更改无线形式

- 1、 D1 栋客梯为光膜感应形式，井道灯不亮，钢丝绳出油泥。（需购灯更换，钢丝绳使用寿命到期，存在安全隐患，需更换）
- 2、 D1 栋货梯为光膜感应形式，井道灯不亮。（需购灯更换）
- 3、 D2 栋客梯的是安全触板形式，底坑缓冲距离还有 10CM，缓冲距离不足。（建议改为光膜感应形式，需裁剪钢丝绳确保缓冲安全距离）
- 4、 D2 栋货梯的是安全触板形式，井道灯不亮，轿厢天花板胶板爆裂。（建议改为光膜感应形式，需购灯更换，需购买胶板更换）

雅涛居（五方通话是有线形式）备注：建议更改无线形式

- 1、 B1 栋货梯的是安全触板形式，井道灯不亮。（建议改为光膜感应形式，需购灯更换）
- 2、 B1 栋客梯的是安全触板形式，机房门损坏，钢丝绳有油泥。（建议改为光膜感应形式，需更换新的机房门，钢丝绳使用寿命到期，存在安全隐患，需更换）
- 3、 B2 栋货梯的是光膜形式，井道灯不亮。（需购灯更换）
- 4、 B2 栋客梯的是光膜形式，底坑有水迹。（需做防水设施）

雅景居（五方通话是无线形式）

- 1、 D2 栋客梯的是安全触板形式，井道灯不亮，钢丝绳有油泥。（建议改为光膜感应形式，需购灯更换，钢丝绳使用寿命到期，存在安全隐患，需更换）
- 2、 D2 栋货梯的是安全触板形式，井道灯不亮，钢丝绳生锈。（建议改为光膜感应形式，需购灯更换，钢丝绳使用寿命到期，存在安全隐患，需更换）



- 3、 D1 栋客梯的是安全触板形式，钢丝绳有油泥，底坑有水（建议更改光膜感应形式，钢丝绳使用寿命到期，存在安全隐患，需更换，渗水严重，需做防水）。
- 4、 D1 栋货梯的是安全触板形式，钢丝绳生锈，井道灯不亮。（建议改为光膜感应形式，需购灯更换，钢丝绳使用寿命到期，存在安全隐患，需更换）

